

## Titel: Temperaturregulering i Fredrikshus

### Generelt

Afdeling: LAMU

Problembeskrivelse

En række medarbejdere i bygning 1445 har i APV'en givet udtryk for, at mulighederne for temperaturregulering ikke er optimal. To medarbejdere oplever, at det er for varmt og at der er udfordringer med at køle kontoret. Begge sidder på østsiden. Tre medarbejdere på 4. sal med kontor mod vestsiden oplever, at der er for koldt på kontoret, ligesom en enkelt medarbejder på 1. sal med kontor mod øst oplever kulde om vinteren.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Hovedtema        | Fysiske forhold      |
| Psykiske forhold |                      |
| Fysiske forhold  | Indeklima            |
| Afdeling         | 6200 AU Uddannelse   |
| Oprettet af      | Emma Louise Kærsvang |

Eventuelle noter

### Løsning

I forhold til håndtering af varme, har der tidligere været afviklet et pilotprojekt, hvor ruderne i de sydligste kontorer blev udskiftet med varmeafvisende ruder. Det vil blive undersøgt om dette har haft en virkning, og hvis udfaldet er positivt, vil samme løsning blive anvendt i de berørte kontorer.

Løsningsbeskrivelse

I forhold til den ene medarbejder på 1. sal, der har oplevet kulde, vil det blive undersøgt, om radiatoren virker. Dette fordi kontoret vender mod øst, hvor der normalt udtrykkes udfordringer med varme.

I forhold til medarbejderne på 4. sal, der oplever kulde (dvs. vestvendte kontorer), vil Anna Bak Maigaard og Signe Osbahr gå i dialog med BSS Bygningsservice om mulige løsninger.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Evt. midlertidig løsning |                        |
| Ansvarlig                | Anna Bak Maigaard      |
| Deadline                 | 2023-06-30             |
| Påmindelse               | 6 måneder før deadline |
| Status for løsningen     |                        |

### Opfølgning

Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig

Udføres senest

Påmindelse

Status for opfølgning

## Titel: Støj i mellemrummene

### Generelt

**Problembeskrivelse**

LAMU  
Flere medarbejdere har i APV'en givet udtryk for, at der er for meget støj i mellemrummet på 2. sal. Det betyder, at medarbejderne reelt ikke oplever det som en pause og hvile for hjernen (måske endda tværtimod), når der holdes frokostpause. Nogle medarbejdere fravælger derfor at holde frokostpause.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Hovedtema        | Fysiske forhold      |
| Psykiske forhold |                      |
| Fysiske forhold  | Støj og vibrationer  |
| Afdeling         | 6200 AU Uddannelse   |
| Oprettet af      | Emma Louise Kærsvang |

Eventuelle noter

### Løsning

**Løsningsbeskrivelse**

I forbindelse med udmøntningen af visionerne fra Fremtidens arbejdsplads, skal der bla. arbejdes med indretningen af Frederikshus. Der vil i dette arbejde også blive arbejdet med, om der er de rette rum med den optimale indretning til pauser og socialt samvær.

Som et del-element i løsningen går Anna Bak Maigaard og Signe Osbahr i dialog med BSS Bygningservice om muligheder og finansiering af ændringer i Fredrikshus.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Evt. midlertidig løsning | Det undersøges, om der allerede er indført spising i hold og hvis ikke, om dette kan reducere støjniveauet. |
| Ansvarlig                | Anna Bak Maigaard   |
| Deadline                 | 2023-06-30  |
| Påmindelse               | 6 måneder før deadline  |
| Status for løsningen     |   |

### Opfølgning

Beskrivelse af opfølgning

|           |  |
|-----------|--|
| Ansvarlig |  |
|-----------|--|

Udføres senest

Påmindelse

Status for opfølgning

## Titel: Lyd- og lugtgener fra faldstammer

### Generelt

|                    |  |
|--------------------|--|
| Problembeskrivelse | LAMU<br>Flere medarbejdere har i APV'en klaget over lyd- og lugtgener fra faldstammerne i bygning 1445. Da emnet drøftes i LAMU påpeges det, at der også er udfordringer ved IU, selv om det ikke fremgår af APV'en. |
| Hovedtema          | Fysiske forhold  |
| Psykiske forhold   |  |
| Fysiske forhold    | Fysiske rammer   |
| Afdeling           | 6200 AU Uddannelse   |
| Oprettet af        | Emma Louise Kærsvang   |

Eventuelle noter

### Løsning

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Løsningsbeskrivelse      | Anna Bak Maigaard og Signe Osbahr går i dialog med BSS bygningservice om identificering af problemet og etablering af løsning i bygning 1445. Rikke Nielsen går i dialog med Nat-Tech bygningservice om identificering af problemet og etablering af løsning i Dale T. Mortensen bygningen.<br><br>Bygningsforholdene er således, at det ikke er muligt at ændre lydgenerne uden en større ombygning, hvilket der pt. ikke er midler til i universitetets budget. |
| Evt. midlertidig løsning |   |
| Ansvarlig                | Anna Bak Maigaard   |
| Deadline                 | 2022-12-31  |
| Påmindelse               | 12 uger før deadline  |
| Status for løsningen     | Løsning udført  |

### Opfølgning

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Beskrivelse af opfølgning |                   |
| Ansvarlig                 |                   |
| Udføres senest            |                   |
| Påmindelse                |                   |
| Status for opfølgning     | Opfølgning udført |